



**В** данном каталоге представлены основные виды концевых твердосплавных фрез применяемых в работе с деревом и МДФ. Ножи фрез изготовлены из износостойкого твердого сплава марок ВК8 и ВК15.


**В**озможно изготовление фрез с тремя и более ножами, с хвостовиками различного диаметра, а также изготовление партий фрез необходимой формы или размера.




Фреза пазовая (пальчиковая)			
№	D	H	d/A
0101	3	20	8
0102	4	20	8
0103	5	22	8
0104	6	24	8
0105	8	25	8/12




Фреза обходная (обкаточная) двухперьевая.			
№	D	H	d/A
4106	10	30	8
4108	13	30	8
4111	16	30	8/12




Фреза шпоночная подзамок.			
№	D	L	d/A
3105	8	100	8/12
3106	10	100	8/12
3107	12	100	8/12
3108	13	120	8/12
3109	14	120	8/12
3110	15	120	8/12
3111	16	125	8/12
3112	18	130	8/12
3113	20	130	8/12
3114	22	130	8/12
3115	24	130	8/12




Фреза обходная (обкаточная) трехперьевая			
№	D	H	d/A
5108	13	40	8/12
5115	16	50	8/12
5120	13	30	8/12
5121	16	30	8/12




Фреза пазовая (пальчиковая)			
№	D	H	d/A
0106	10	30	8/12
0107	12	30	8/12
0108	13	30	8/12
0109	14	30	8/12
0110	15	30	8/12
0111	16	30	8/12
0112	18	30	8/12
0113	20	30	8/12
0114	22	30	8/12




Фреза фальцевая (под стекло)			
№	H	d	a
0201	2	8	10
0202	2,5	8	10
0203	3	8	10
0204	4	8	10
0205	5	8	10
0206	6	8	10
0207	8	8	10
0220	3,5	8	10



Паркетный комплект из двух единиц			
№	a	d/A	
2217	12	8/12	




Фреза сборочная (стыковочная) 3 блина		
№	a	d/A
2219	12	8/12




Фреза четвертная (боченок)			
№	H	a	d/A
0208	10	10	8/12
0209	12	10	8/12
0210	14	10	8/12
0211	16	10	8/12
0212	18	10	8/12
0213	20	10	8/12
0214	22	10	8/12
0215	30	10	8/12



Фреза сборочная (стыковочная) 5 блинов		
№	a	d/A
2221	12	8/12




Фреза фальцевая (под стекло)			
№	H	a	d
2208	10	16	8/12




Фреза петлевая форстнера (под петлю) с упором		
№	D	d/A
1309	35	8/12




Фреза радиусная (вогнутая)			
№	R	D	d/A
0409	9	31	8/12
0410	10	33	8/12
0411	12	37	8/12
0412	14	41	8/12
0413	15	43	8/12
0414	16	45	8/12
0415	18	47	8/12
0416	20	53	8/12



Фреза кромочная галтельная			
№	R	D	d/A
2408	8	28	8
2411	12	36	8/12
2412	14	42	8/12
2414	16	46	8/12
2415	20	52	8/12




Фреза петлевая форстнера (под петлю)		
№	D	d/A
0301	15	8
0302	16	8
0303	20	8
0304	22	8
0305	25	8
0306	26	8
0307	30	8
0308	32	8
0309	35	8/12
0310	40	8/12
0311	42	8/12
0312	45	8/12
0313	50	8/12



Фреза радиусная обратная (выпуклая)			
№	R	D	d/A
4411	12	36	8/12
4414	16	46	8/12




Фреза радиусная (вогнутая)			
№	R	D	d/A
0401	2	14	8/6
0402	2,5	15	8/6
0403	3	16	8/6
0404	4	18	8
0405	5	23	8
0406	6	25	8
0408	8	29	8



Фреза «Катушка»			
№	R	D	d/A
3408	8	22-28	8/12
3411	12	36	8/12
3412	14	42	8/12
3416	16	45	8/12




Зенкер		
№	D	d
0510	14	8
0511	16	8
0512	20	8



Фреза граверовальная угол 120°			
№	H	D	d/A
0562	14	42	8/12




Фреза "ласточкин хвост"		
№	D	d
0522	20	8



Фреза граверовальная			
№	D	H	d/A
0532	8	12	8
0533	10	14	8
0534	12	16	8
0535	14	20	8
0536	16	22	8/12




Фреза конус			
№	D	$\alpha$	d/A
0540	32	45°	8/12
0541	48	60°	8/12
0542	42	30°	8/12




Фреза граверовальная угол 90°			
№	D	H	d/A
0551	24	14	8/12




Фреза гравировальная угол 30°			
№	D	H	d/A
0590	16	24	8/12



Фреза гравировальная с подшипником			
№	D	H	d
1510	22	8	8




Фреза гравировальная с подшипником			
№	D	H	d
1501	22	8	8



Фреза гравировальная с подшипником			
№	D	H	d
1503	22	8	8




Фреза гравировальная с подшипником			
№	D	H	d
1505	22	8	8




Фреза гравировальная с подшипником			
№	D	H	d
1508	22	8	8




Фреза граверовальная с подшипником			
№	D	H	d
1512	22	8	8




Фреза граверовальная с подшипником			
№	D	H	d
1516	22	8	8




Фреза граверовальная с подшипником			
№	D	H	d
1514	22	8	8




Фреза граверовальная			
№	D	H	d/A
2504	32	10	8/12




Фреза граверовальная			
№	D	H	d/A
2508	36	11	8/12




Фреза граверовальная			
№	D	H	d/A
2510	32	10	8/12
2511	36	11	8/12
2512	42	12	8/12




Фреза граверовальная			
№	D	H	d/A
2513	32	10	8/12




Фреза граверовальная			
№	D	H	d/A
2516	32	10	8/12




Фреза граверовальная			
№	D	H	d/A
2521	42	12	8/12



Фреза граверовальная			
№	D	H	d/A
2522	32	10	8/12




Фреза граверовальная			
№	D	H	d/A
2526	36	11	8/12



Фреза граверовальная			
№	D	H	d/A
2528	32	10	8/12







Фреза гравировальная			
№	D	H	d/A
2531	32	10	8/12




Фреза фигурная дп			
№	D	H	d/A
0724	32	10	8/12
0725	36	12	8/12
0726	42	14	8/12




Фреза гравировальная			
№	D	H	d/A
2538	36	11	8/12




№	D	H	d/A
0721	36	12	8/12




Фреза гравировальная			
№	D	H	d/A
2535	36	11	8/12



Фреза фигурная дп			
№	D	H	d/A
1702	36	16	8/12



Фреза фигурная дп			
№	D	H	d/A
0715	32	10	8/12



Мультифреза (перильная)			
№	D	H	d/A
2701	42	50	8/12
2702	42	60	8/12
2703	30	35	8/12




Фреза наборная вогнутая-выпуклая (для мебельной стяжки)		
№	D	d/A
0603	42	8/12



Фреза наборная выпуклая-вогнутая (для мебельной стяжки)		
№	D	d/A
0602	42	8/12




Сверло под конфермат разборное		
№	D	D
0580	4	8
0581	4,5	8
0582	5	8
0584	6	8



Фреза микрошип			
№	H	a	d
1601	40	3	8
1602	40	3,5	8
1603	40	4	8
2604	50	3	8
2605	50	3,5	8
2606	50	4	8



Сверло под конфермат не разборное		
№	D	D
0599	5	8




Фреза филеночная			
№	D	H	d/A
3701	65	10	8/12
3702	74	12	8/12
3703	85	13	8/12



Фреза наборная волна со ступенькой (для мебельной стяжки)		
№	D	d/A
0605	42	8/12



Фреза обходная (обкаточная) двухперьевая			
№	D	H	d/A
5030	40	13	8/12
5031	40	16	8/12
5032	50	16	8/12



Фреза наборная волна (для мебельной стяжки)		
№	D	d/A
0604	42	8/12



Фреза гравировальная МП угол 90			
№	D	H	d/A
0861	18	16	8/12